

1/16




Fig. 1

2/16




Fig. 2

3/16




Fig. 3

APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		

4/16




Fig. 4

5/16





FIG. 5

6/16




Fig. 5a

7/16




Fig. 6

FIG. 6

8/16




Fig. 8





Fig. 9

109220-91141000

9/16




Fig. 10a

10/16




Fig. 11

11/16

Fig. 12a





Fig. 12



10520-91121860

APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		

12/16




Fig. 13

APPROVED	O.G. FIG.
BY	CLASS SUBCLASS
DRAFTSMAN	

13/16




Fig. 13a




Fig. 17

FIG. 13a

14/16

Fig. 14a





Fig. 14b

FIG. 14a

15/16




Fig. 15a




Fig. 15b

Fig. 15c





Fig. 15d



16/16




Fig. 16




Fig. 15E

FOSECO 51121000